

# Heizung, Lüftung und Kühlung

## Warum besitzt der Luftgütesensor LGS/A 1.2 keinen Standard-KNX-Busanschluss?

Die klassische KNX-Busanschlussklemme hätte die Tiefe des Gehäuses erhöht. Das war keine Option für dieses Gerät.

Eindeutige ID: #1438

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2023-08-30 11:19