

DALI

DG/S x.64.1.1: Warum wird im i-bus Tool auf der Seite "Allgemein" ein Konflikt angezeigt?

Dies kann zwei Ursachen haben:

- Die Gerätekonfiguration stimmt nicht mit der DALI Anlagen-Konfiguration überein
- Teilnehmer die nicht als Einzelteilnehmer parametrier sind, müssen vollständig auch einer Gruppe zugeordnet sein.

Eindeutige ID: #1623

Verfasser: BA Engineering Team

Letzte Änderung: 2024-10-29 08:03